

Утверждаю:

Директор ООО «УК Аспект»

В.В. Гаврилов

«17» марта 2019г.

г. Белгород



АКТ

выполненных работ

Комиссия, в составе мастера ООО «УК Аспект» Гискин А.А.,
слесаря-сантехника ООО «УК Аспект» Колесников И.В.,
составила настоящий акт о том, что «17» марта 2019 г. по адресу:

Саровая д 28 кв 28

были выполнены следующие виды работ: обследование

брызг ХВС и ГВС и полотен-
це сушилки. Осмотр
брызг показал, что они
находятся в хорошем со-
стоянии и замене не под-
лежат в туалетной ком-
натке а бак не в ванной
комнатке.

мастер ООО «УК Аспект»

Гискин А.А.

слесарь-сантехник ООО «УК Аспект»

Колесников И.В.

собственник кв. № _____