

Утверждаю:

Директор ООО «УК Аспект»

В.В. Гасрилов

«26» марта 2019

г. Белгород

АКТ

выполненных работ

Комиссия, в составе мастера ООО «УК Аспект» Гискуч А.А.
слесаря-сантехника ООО «УК Аспект» Есин А.В.
составила настоящий акт о том, что «26» марта 2019 г. по адресу:

Дз. Собрание д. В.2 подезд 1
были выполнены следующие виды работ: замена унитаза
панели и подвеса
из металла
1 диаметр трубы $\varnothing 110^\circ$
1 компенсатор $\varnothing 110^\circ$
2 угла $95^\circ \varnothing 110^\circ$
1 манжет $\varnothing 110 \varnothing 125$

мастер ООО «УК Аспект»

Гискуч А.А.

слесарь-сантехник ООО «УК Аспект»

Есин А.В.

собственник кв. № _____